

## **Notificación Anual de Asbestos**

Por favor, coloque este aviso en un área accesible para todos los empleados.

Actualizado: febrero de 2025

[El Código de Salud y Seguridad de California, Sección 25915.2](#), requiere que todos los empleados de UC Irvine reciban una notificación anual sobre la presencia de asbestos en los edificios del campus construidos antes de 1979.

Los ocupantes de los edificios deben estar conscientes de que el asbestos puede encontrarse en, pero no se limita a, los siguientes materiales:

Paneles Acústicos	Linóleo
Baldosas de Asfalto	Gomas de Horno
Losas de Techo	Yeso
Pizarras	Estuco
Protección Contra Incendios	Pinturas Texturizadas
Aislamiento de Campanas Extractoras	Tejas de Transite
Compuesto de Acristalamiento	Baldosas de Amianto-Vinilo
Paneles de Yeso y/o Compuesto para Juntas	Masilla de Baldosas de Amianto-Vinilo
Superficies de Mesas de Laboratorio	

### **La presencia de asbestos no significa que haya habido exposición.**

La Oficina de Salud Ambiental y Seguridad (EHS) de UC Irvine monitorea regularmente el estado de estos materiales.

El asbestos puede ser una preocupación de salud y seguridad cuando se vuelve friable, lo que significa que se convierte en un polvo inhalable o ingerible debido a ser aplastado o pulverizado.

Es importante notar que los materiales que contienen asbestos intactos y no alterados generalmente no representan un riesgo inmediato para la salud. Sin embargo, si sospecha la presencia de asbestos, consulte con EHS para una evaluación y manejo adecuados.

Consulte el [Programa de Manejo de Asbestos de UC Irvine](#) para más información.

### **Para obtener información específica del edificio:**

Por favor, comuníquese con EHS de UC Irvine al 949-824-6200 o envíenos un correo electrónico a [safety@uci.edu](mailto:safety@uci.edu).